



안타리 페이저 F-1

◎ 사용 설명서




○ 제품사양

전원	AC220V-240V 60HZ 3.5A
소비전력	800W
최초예열	4.5분
용액소비율	8.5ml/min
전용용액	FLG-5
탱크용량	2.4 Liter
사용시간	4.5시간/2.4L
토출량	176M3/min
컨트롤	DMX512, 타이머, 매뉴얼, 무선리모트(옵션), W-DMX(옵션)
무게	14.1 kg
크기	L618 W275 H327
주위 온도 범위	0°C – 40°C
DMX Channels	2채널, XLR 3핀&5핀
옵션액세서리	W-DMX-PCBR 무선 DMX, WTR-10 무선리모트, WTR-40 무선 DMX & W-1 무선리모트
KC	R-R-F0G-M-11(파생모델F-1)

○ 제품구성품

- ①F-1*1개 ②파워코드*1 ③ 사용설명서(영문)

○ F-1 외관



○ 사용방법

- 1 제품을 주위 50cm 공간을 두고 적당한 위치에 설치 합니다.
- 2 상단 용액 주입구 뚜껑을 열고 안타리 정품 포그액을 적당량 넣습니다.
- 3 전원 코드를 연결하고 전원 스위치를 "ON"하면 예열이 시작 됩니다. 예열하는데 약 4분이 소요됩니다.
- 4 예열이 완료되면 화면에 "Ready to Faze" 라는 문구가 뜹니다.
- 5 기기를 작동시키려면 컨트롤패널에 있는 "VOLUME" 버튼을 누릅니다.
- 6 기기를 멈추려면 "STOP"버튼을 3초간 누릅니다. 자동으로 셀프크리닝을 수행한 후 꺼집니다.

○ Control Panel 작동법



버튼	기능
[MENU]	설정메뉴를 스크롤
[UP]/[TIMER]	타이머기능을 UP/활성화
[DOWN]/[VOLUME]	볼륨기능을 DOWN/비활성화
[STOP]	타이머/볼륨기능 비활성화, 설정선택 및 기억, 3초간 버튼을 누르면 자동세척 프로세스 진행 후 기기종료

○ Control Menu

Interval Set	타이머모드에서의 인터벌(쉬는시간)을 설정할 수 있습니다. (5~200초까지 설정가능)
Duration Set	타이머모드에서의 발사시간을 설정할 수 있습니다. (1~200초까지 설정가능)
Timer Output	타이머모드에서의 헤이즈출력량을 설정할 수 있습니다. (1~100%까지 설정가능)
Volume Output	볼륨모드에서의 헤이즈출력량을 설정할 수 있습니다. (1~100%까지 설정가능)
Fan Speed	팬(Fan)의 속도를 설정할 수 있습니다. (20~100%까지 설정가능)
DMX-512	DMX/W-DMX의 주소를 설정할 수 있습니다. (1~511까지 설정가능)
Wireless	무선리모트기능의 on/off 기능을 설정할 수 있습니다.
Air Pump Sensor	에어펌프센서의 on/off 기능을 설정할 수 있습니다.
DMX Mode	2ch, 1ch 그리고 Sync 모드에서 DMX 모드를 선택할 수 있습니다.
W-DMX Power	W-DMX 기능의 on/off 기능을 설정할 수 있습니다.
W-DMX Reset	W-DMX 신호 연결을 해제합니다.
Run Last Setting	기계를 끄고 다시 켰을 때 마지막 동작의 on/off를 설정할 수 있습니다.
Keypad Sound	키패드사운드의 on/off 기능을 설정할 수 있습니다.

○ DMX 제어방법

DMX 연결하기 - 기기를 DMX 컨트롤러(Controller) 또는 DMX 체인(Chain)에 연결된 기계 중 하나에 연결합니다. 기계는 DMX 연결을 위해 3핀 또는 5핀 XLR 커넥터를 사용하며, 커넥터는 기계의 후면에 있습니다.

주소(Address) 설정 – 제어(Control)메뉴를 사용하여 DMX 주소를 설정합니다. 기기는 2개의 제어채널을 사용합니다. 시작 주소는 기기가 컨트롤러에 응답할 첫 번째 채널로 정해집니다. 기계를 올바르게 제어하기 위해서는 항상 채널이 겹치지 않는지 재확인 하십시오.

○ DMX 채널기능

Channel Mode	Channel	Value	Function
2	1	0-4	Faze off
		5-255	Faze 1-100%
	2	0-4	Fan 20%
		5-255	Fan 21-100%
1	1	0-4	Faze off Fan 100%
		5-255	Faze 1-100% Fan 100%
Sync	1	0-4	Faze Off Fan 20%
		5-255	Faze 1-100% Fan 21-100%

○ 무선 DMX 연결(옵션)

Symbol on the Liquid Crystal Display	Status of W-DMX connection
●	Transmitter assigned, DMX signal received
◎	Transmitter assigned, No DMX signal
○	Transmitter link lost or linking to transmitter
○	Transmitter not assigned

무선 DMX 컨트롤은 W-DMX PCB(기계내부) 와 W-DMX 안테나(기계뒷면)로 구성됩니다.

이 기능은 옵션인 DMX Control Add On Kit가 인스톨되었을때만 사용 가능합니다.

W-DMX Power

XX


Turn On/Off W-DMX function

W-DMX Reset


XXX

Unlink from a W-DMX transmitter

Step1. 기계의 나사를 풀어 외장 하우징 커버를 벗깁니다.




Step2. 기계 뒷면에 나사 두 개를 풀어 커버를 제거한 후 안테나 (W-DMXR) 를 연결합니다.



Step 4. Put the antenna (Part # W-DMXR) onto F-1

Step3. 안테나를 W-DMX-PCB 에 연결합니다.





Step 5.
Connect the antenna (Part # W-DMXR onto the W-DMX board (Part # W-DMX-PCB)

Step4. W-DMX-PCB를 아래 붉은색으로 표시된 곳에 위치시키고 Main PCB에 연결합니다.



▶ 무선 DMX 모듈 Part No : W-DMX-PCBR (1 X W-DMX antenna + =1 x W-DMX-PCB)

○ WTR-10 무선리모트(옵션)



컨트롤메뉴에서 Wireless 를 ON 을 시켜 사용합니다.

○ 무선리모트 페어링 방법

수신기에 5개까지 송신기를 등록할 수 있습니다.

1. 기계를 켜고 메뉴에서 wireless 컨트롤을 On 합니다.
2. 기계를 끄고 다시 켭니다.
3. 디스플레이 창에 "Wireless Detecting" 이라고 표시됩니다.
4. 이때 송신기에 있는 [A] 버튼을 누르면 수신기와 송신기가 페어링됩니다.

○ 주의사항

1. 대한민국에서 사용할 수 있게 제작된 제품으로 접지형 AC 220V전원에 연결하십시오.
2. 안타리 정품 용액을 사용 하십시오. (비정품 용액 사용시 오작동 및 고장 유발)
3. 포그액 보충시 기계 내부에 묻거나 흐르지 않게 유의 하십시오.
4. 비 혹은 습기에 노출시키지 마십시오.
5. 통풍이 잘 되는 곳에 설치하고, 기계 주위에 최소50cm의 공간을 두십시오.
6. 기계를 이동, 운반할시에는 포그액을 모두 제거하고 이동 하십시오.
7. 용액을 넣을 때는 기계를 끄십시오. 용액통에 인화성 물질을 넣지 마십시오
8. 용액이 없는 상태로 기계를 작동하지 마십시오

- 9 노즐 주위는 뜨거우니 적어도 50cm 이상 거리를 유지하십시오
- 10 사용 전원이 맞는지 확인하십시오
- 11 기계를 임의로 변경, 분해, 수리하지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 12 **최소 1회/1개월 작동하여 주십시오.**
- 13 1개월 이상 장기간 사용하지 않을 경우 : 용액 대신 증류수(정제수)를 넣고 분사하여 남아있는 포그액을 제거하고 보관하면 노즐막힘이나 내부부식을 예방할 수 있습니다.
- 14 보관전에는 항상 히터가 완전히 식었는지 확인하고 보관합니다.
내부에 습기가 생기면 고장과 오작동의 원인이 됩니다.
- 15 천정형브라켓을 이용하여 높은곳에 설치할 경우 낙하되지 않도록 주의하여 설치합니다.
- 16 사용법 도움 및 정상적인 작동이 되지 않을 경우 고객센터로 문의 하십시오.

○ **무상보증 면책 조항**

- Antari가 제조한 제품에 대해 결함 없음을 1년동안 보증합니다.
- 본 보증에 따른 당사의 의무와 책임은 당사에서 수리 또는 교체하는 것에 국한됩니다.
- 부적절한 사용이나, 사용자의 과실로 인한 고장은 무상수리나 교환이 적용되지 않습니다.
- 성능에 영향을 주는 제품 임의 변경, 수리, 조립, 부주의, 오용등으로 인한 모든 손실이나 손해에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.



미래인터내셔널 주식회사
경기도 군포시 고산로148번길17 군포IT밸리 B동1806호,1807호
대표전화 031-395-4020~4021
홈페이지 www.antari.co.kr
이메일 info@miraeintl.co.kr